


DIJELOVI BALL LOCK CORNELIUS KEGA I KEGIRANJE

Kako izgleda pravilno povezan sistem?



Najveća greška koju možete napraviti je zamijeniti konektore za CO2 i pivo. Dakle crni konektor je za PIVO i ide na OUT, a Siv konektor je za CO2 i ide na IN.

Kako na kegu najlakše prepoznati IN (Co2) i OUT (PIVO)?



Pin za Co2 konektor ima urezan donji dio ili je zvjezdastog oblika i na njega spajamo sivi konektor!

Srednji Pin sa slike je za CRNI konektor

NORMALNA KARBONIZACIJA PIVA U KEGU

<http://www.tastybrew.com/calculators/carbonation.html>

Na ovoj poveznici nalazi se kalkulator gdje odaberete vrstu pive koju želite gazirati, zatim morate upisati temperaturu pive na kojoj gazirate i dobijate rezultat odnosno pritisak kojim gazirate pivo nekih tjedan dana. Ukoliko na regulatoru CO2 nemate jedinicu u psi imate kalkulator ovdje:

<https://www.convertunits.com/from/psi/to/bar>